




GEBRUIKSAANWIJZING / MODE D'EMPLOI / BEDIENUNGSANLEITUNG / USER GUIDE / BRUKERVEILEDNING / BRUKSANVISNING / KÄYTÄJÄN OPAS / BRUGERVEJLEDNING




OVERZICHT

Het display van deze thermometer is verdeeld in 4 segmenten. Deze 4 segmenten zijn nagenoeg gelijk.

- 1, 2 en 3 zijn voor de buitensensoren en IN voor de gegevens van de binnenuit. De functies van de binnenuit worden hieronder vermeld.
1. Functietoets
2. Weergave temperatuur
3. Minimale/maximale waarden indicatie
4. Indicatie binnen thermometer
5. Indicatie buitensensor 3
6. Indicatie buitensensor 2
7. Indicatie buitensensor 1
8. Weergave in °C of °F
9. Tendens indicatie(in 1 uur 1°C hoger:
- volgende periode
1°C hoger of gelijk: - volgende periode 1°C lager of gelijk: - in 1 uur 1°C lager: - temperatuur variatie kleiner dan 1°C; -)
10. Indicatie hoog of laag temperatuur alarm
11. Emoticonweergave luchtvochtigheid (Com: 20-28°C / 40-70%, Wet: alle temperaturen >70%, Dry: alle temperaturen <40%)
12. Weergave luchtvochtigheid
13. Indicatie % waarden
14. Indicatie hoog of laag luchtvochtigheid alarm
15. Aanduiding kanaal (CH)
16. Weergave temperatuur
17. Zendindicatie icoon
18. Weergave ingesteld zendkanaal
19. Weergave luchtvochtigheid
20. Lege batterij indicatie icoon (vervang dan de batterijen)
21. Weergave in °C of °F
22. Toets "CH/+"
23. Toets "CF/-"
24. Toets "ALERT"
25. Toets "C/F"
26. Toets "CH"

INSTALLATIE



Handmatig aanmelden:

Het starten van het aanmelden van de buitensensor op de binnenuit kan handmatig worden gestart. Met de volgende instructies kunnen de buitensensoren handmatig worden aangemeld.


Het display van de binnenuit dient in rust modus te staan (geen knipperende iconen).

1. Selecteer met toets "CH/+" om het gewenste kanaal te kiezen.
2. Met een streepje onder het kanaalnummer geeft aan welk kanaal gekozen is.
3. Houdt nu toets "CH/+" voor 3 seconden in totdat het ontvangst icoon gaat knipperen.
4. Open het batterij compartiment van een buitensensor. Plaats de batterijen als deze nog niet zijn geplaatst.
5. Druk op toets "CH" van de buitensensor totdat het gewenste kanaal is geselecteerd.
6. Bij het selecteren zendt de buitensensor data naar de binnenuit.
7. De binnenuit geeft nu de waarde van de buitensensor weer in het gelijknummerig segment.
8. Kies met toets "C/F" voor weergave buitentemperatuur in °C of °F in het display van de buitensensor.
9. Plaats de batterijdeksel weer terug.

Het kanaal dat geen deel heeft ontvangen wordt als streepjes weergegeven. De binnentemperatuur wordt na het plaatsen van de batterijen altijd weergegeven.

Plaatsen binnenuit en buitensensor:
De buitensensor kan op een vlakke ondergrond worden geplaatst of aan een muur worden opgehangen mbv. het ophangoog. Controleer eerst of de afstand tussen buitensensor en binnenuit toereikend is zodat de binnenuit het signaal van de buitensensor stabiel kan ontvangen voordat deze vast op een muur wordt aangebracht.

De binnenuit kan met behulp van de bureaubus standaard op een vlakke ondergrond worden geplaatst of aan een muur worden opgehangen mbv. het ophangoog.



RESET / SYSTEEM STORING

Als de thermometer een mogelijke storing vertoont, kan het raadzaam zijn de binnenuit en de buitensensoren te resetten.

1. Verwijder de batterijen van de binnenuit en buitensensor.
2. Plaats de batterijen na minimaal 10 seconden gewacht te hebben terug.
3. Volg de aanmeldprocedure (zie paragraaf "handmatig aanmelden").

Na enkele seconden zullen de binnenuit en de buitensensoren elkaar weer hebben gevonden en is de thermometer weer gebruik gereed.

Is hiermee de storing nog niet verholpen, neem dan contact op met de Alecto servicedienst: www.alecto.nl.

SPECIFICATIES

Binnen-unit:

meetbereik binnentemperatuur: 0°C ~ +50°C meettijd 30 sec.
meetbereik luchtvochtigheid binnen: 20% ~ 95% meettijd 30 sec.
Voeding: 2x 1,5V batterij, formaat AAA, alkaline

Buitensensor:

meetbereik temperatuursensor: -40°C ~ +70°C
meetbereik luchtvochtigheid sensor: 20% ~ 95%
Voeding: 2x 1,5V batterij, formaat AA, alkaline

Zendfrequentie: 433.92 MHz
Maximaal Vermogen: < 0 dBm
Bereik: tot 30 meter

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Hierbij verklaar ik, Commaxx, dat het type radioapparatuur Alecto WS-1330 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://DOC.hesdo.com/WS-1330-DOC.pdf>

BEDIENEN

Maximaal en minimale gemeten waarde:

Druk op de functietoets aan de voorzijde. Het geselecteerde segment geeft de maximaal gemeten waarde aan, met icoon "MAX" in het display (temperatuur en luchtvochtigheid). Druk bij deze weergave nogmaals op de functietoets om naar de minimale gemeten waarde te gaan. Icoon MIN verschijnt (temperatuur en luchtvochtigheid). Druk nogmaals op de functie toets om naar de actuele waarden te gaan (temperatuur en luchtvochtigheid).

of

1. Selecteer met toets "CH/+" het gewenste segment (1, 2, 3 of IN).
2. Druk kort op toets "CF/-" om te wisselen tussen weergave van de waarden "MAX", "MIN" en "actueel".

Maximaal en minimale gemeten waarde wissen:

Per segment kan de maximale- en minimale waarde apart worden gewist.

1. Selecteer met toets "CH/+" het gewenste segment (1, 2, 3 of IN).
2. Druk kort op toets "CF/-" om de waarde "MAX" te selecteren.
3. Druk voor 3 seconden op toets "CF/-", de maximale waarden worden gewist (temperatuur en luchtvochtigheid).
4. Druk kort op toets "CF/-" om de waarde "MIN" te selecteren.
5. Druk voor 3 seconden op toets "CF/-", de minimale waarden worden gewist (temperatuur en luchtvochtigheid).

Van het gekozen segment zijn de maximale en minimale waarde nu gewist. Om alle maximale en minimale waarde van alle segment te wissen herhaal bovenstaande voor segment (1, 2, 3, en IN).



CE V1.3

INSTELLEN

Op de binnenuit kunnen een aantal functies ingesteld worden. De waarden van de temperaturen kunnen worden weergegeven in °C of °F. Per segment kan een maximale en minimale waarde alarm worden ingesteld. Als de meetwaarde boven of onder deze ingestelde waarde komt zal een alarm klinken (deze stopt als de waarde weer binnen het bereik valt of alarm functie wordt gedeactiveerd). Er is een alarmfunctie voor de temperatuur en voor de luchtvochtigheid.

Hoog- en laagalarm instellen:

Voor elk segment geldt dezelfde procedure.

1. Selecteer met toets "CH/+" het gewenste segment (1, 2, 3 of IN).
2. Druk voor 3 seconden op toets "ALERT", temperatuur en icoon HI AL gaat knipperen.
3. Geef met toetsen "+" en "-" de gewenste hoogste temperatuur alarm in.
4. Druk voor 3 seconden op toets "ALERT", om het alarm te activeren.
5. Druk op toets "ALERT", om door te gaan naar instellen van laagste temperatuur. Icoon LO AL gaat knipperen.
6. Geef met toetsen "+" en "-" de gewenste laagste temperatuur alarm in en volg punt 4 om te activeren.
7. Druk op toets "ALERT", om door te gaan naar instellen van hoogste luchtvochtigheidswaarde. Icoon HI AL gaat knipperen.
8. Geef met toets "+" en "-" de gewenste hoogste luchtvochtigheidswaarde alarm in en volg punt 4 om te activeren.
9. Druk op toets "ALERT", om door te gaan naar instellen van laagste luchtvochtigheidswaarde. Icoon LO AL gaat knipperen.
10. Geef met toets "+" en "-" de gewenste laagste luchtvochtigheidswaarde alarm in en volg punt 4 om te activeren.
11. Druk op toets "ALERT", om het instelmenu te verlaten.
12. Volg punt 4 nogmaals op alarm punten te deactiveren.

Bovenstaande instelling heeft betrekking op segment 1, 2, 3 en IN.

Weergaven van °C of °F instellen:

De binnenuit kan de temperatuur weergeven in °C of °F

Om dit te wijzigen;

1. Druk op voor vier seconden op toets "CF/-"
2. De weergaven °C of °F zal wisselen.

PLAATSINGSTIPS:

- De binnenuit niet in direct zonlicht plaatsen en verwijderd houden van warmte-uitstralende objecten. (lampen, verwarmingen, e.d.)
- Zorg dat de binnenuit niet naast grote metalen oppervlakken of zware elektrische apparaten geplaatst is voor een goede ontvangst van de radio-bestuurde signalen
- De buitensensoren zijn niet waterdicht. Plaats deze sensoren dus op een voor regen en wind beschutte plaats.
- De afstand tussen binnenuit en buitensensor mag niet meer dan 30 meter bedragen. Andere apparatuur die in de buurt die zendt op 433.92 MHz kan de zendafstand beïnvloeden.
- Het bereik is afhankelijk van obstakels. Een betonnen muur tussen buitensensor en binnenuit zal ervoor zorgen dat de zendafstand minder is dan wanneer er een pleistermuur tussen zit.

Oplaadbare batterijen:

Naar wens kunnen normale (alkaline) of oplaadbare batterijen plaatsen in zowel de binnenuit als in de buitensensoren. Oplaadbare batterijen hebben echter een lagere spanning waardoor de levensduur en de nauwkeurigheid van de thermometer afneemt. Oplaadbare batterijen moeten in een externe lader opladen te worden.

VERVANGEN BATTERIJEN

Binnenuit:

Nadat de batterijen in de binnenuit zijn vervangen, zijn alle geheugens en instellingen gewist.



Buitensensor:

Nadat de batterijen in de buitensensor zijn vervangen, moet deze opnieuw aan de binnenuit aangemeld worden.

Volg hiertoe de instructies zoals beschreven bij het hoofdstuk "Installatie".

Let hierbij op dat met de toets "CH" het gewenste kanaal is ingesteld.

MODE D'EMPLOI



Thermomètre avec capteurs extérieurs sans fil

Alecto®

WS-1330

CONFIGURATION

Plusieurs fonctions sur l'unité intérieure peuvent être réglées. Les valeurs de température peuvent être affichées en °C ou °F. Pour chaque partie vous pouvez régler une alerte de valeurs maximum et minimum. Lorsque la valeur de mesure est au dessus ou en dessous de cette valeur définie, l'alerte sonnera. Il y a une fonction d'alerte pour à la fois la température et l'humidité.

Configuration d'alerte élevée et basse :

La même procédure s'applique à chaque partie.

- Utilisez le bouton "CH/+" pour sélectionner la partie souhaitée (1, 2, 3 ou IN).
- Appuyez et restez appuyé sur le bouton "ALERT" pendant 3 secondes, la température et icône HI AL (alerte élevée) commence à clignoter.
- Utilisez les boutons "+" et "-" pour entrer l'alerte souhaitée de température élevée.
- Appuyez et restez appuyé sur le bouton "ALERT" pendant 3 secondes pour activer l'alarme.
- Appuyez sur le bouton "ALERT" pour continuer la configuration d'alerte de température basse. L'icône LO AL (alerte basse) commence à clignoter.
- Utilisez les boutons "+" et "-" pour entrer l'alerte souhaitée de température basse et suivez le point 4 pour l'activer.
- Appuyez sur le bouton "ALERT" pour continuer vers la configuration de valeur d'humidité basse. L'icône LO AL (alerte élevée) commence à clignoter.
- Utilisez les boutons "+" et "-" pour entrer l'alerte souhaitée de valeur d'humidité élevée et suivez le point 4 pour l'activer.
- Appuyez sur le bouton "ALERT" pour continuer vers la configuration de valeur d'humidité basse. L'icône LO AL (alerte basse) commence à clignoter.
- Utilisez les boutons "+" et "-" pour entrer l'alerte souhaitée de valeur d'humidité élevée et suivez le point 4 pour l'activer.
- Appuyez sur le bouton "ALERT" pour quitter le menu de configuration.
- Suivez à nouveau le point 4 pour désactiver les points d'alarme.

La procédure de configuration ci-dessus s'applique aux parties 1, 2, 3 et IN.


Configuration de l'affichage en °C ou °F :

L'unité intérieure peut afficher la température en °C ou °F.

Pour modifier cela,

- Appuyez et restez appuyé sur le bouton "CF/—" pendant quatre secondes.
- L'affichage commutera entre °C et °F.

VUE D'ENSEMBLE





L'affichage de ce thermomètre est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont pratiquement identiques. 1, 2 et 3 sont pour les capteurs extérieurs et IN est pour les données de l'unité intérieure. Les fonctions de l'unité intérieure sont décrites ci-dessous.

- Bouton Fonction
- Affichage de la température
- Indication de valeurs minimum/maximum
- Indication de thermomètre intérieur
- Indication du capteur 3 extérieur
- Indication du capteur 2 extérieur
- Indication du capteur 1 extérieur
- Affichage en °C ou °F
- Indication de tendance(en 1 heure 1°C plus haut: ↑ - période suivante 1°C supérieur ou égal: → - période suivante 1°C plus basse ou égale: ↘ - abaisser de 1°C en 1 heure: ↙ - variation de température inférieure à 1°C: →)
- Indication d'alerte de température élevée ou basse
- Emoticône d'affichage d'humidité (Com: 20-28°C / 40-70%, Wet: toutes les températures / > 70%, Dry: toutes les températures / < 40%)
- Affichage de l'humidité
- Indication de % de valeurs
- Indication d'alerte d'humidité élevée ou basse
- Indication de canal (CH)
- Affichage de la température
- Icône d'indication de transmission
- Affichage du réglage du canal de transmission
- Affichage de l'humidité
- Icône d'indication de pile vide (dans ce cas, remplacez les piles)
- Affichage en °C ou °F
- Bouton "CH/+"
- Bouton "CF/-"
- Bouton "ALERT"
- Bouton "C/F"
- Bouton "CH"

INSTALLATION

Alimentation de l'unité intérieure :





Enregistrement manuel :

Le début de l'enregistrement du capteur extérieur sur l'unité intérieure peut être fait manuellement. Suivez les instructions ci-dessous pour enregistrer manuellement les capteurs extérieurs.

L'affichage de l'unité intérieure doit être fait en veille (pas d'icône clignotant).

- Utilisez le bouton "CH/+" pour sélectionner le canal souhaité.
- Un tiret sous le numéro de canal indique quel canal est sélectionné.
- À présent appuyez et restez appuyé sur le bouton "CH/+" pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône de réception (→) commence à clignoter.
- Ouvrez le compartiment à pile du capteur extérieur et insérez les piles si cela n'est pas déjà fait.
- Appuyez sur le bouton "CH" du capteur extérieur jusqu'à ce que le canal souhaité soit sélectionné.
- Lors de la sélection, le capteur extérieur transmet des données à l'unité intérieure.
- L'unité intérieure affiche à présent la valeur du capteur extérieur dans la partie avec le numéro correspondant.
- Utilisez le bouton "C/F" pour que la température extérieure soit en °C ou °F sur l'affichage du capteur extérieur.
- Replacez le couvercle de pile.

Le canal qui n'a reçu aucune donnée est indiqué par des tirets. La température intérieure s'affiche toujours après insertion des piles.



Placement de l'unité intérieure et capteur extérieur :

Le capteur extérieur peut être placé sur une surface plate ou suspendu contre un mur au moyen de l'œillet de suspension. Avant de le fixer au mur, vérifiez d'abord que la distance entre le capteur extérieur et l'unité intérieure soit suffisante pour que l'unité intérieure reçoive correctement le signal provenant du capteur extérieur.

Vous pouvez utiliser le support de table pour placer l'unité intérieure sur une surface plate ou vous pouvez utiliser l'œillet de suspension pour installer l'unité contre un mur.



RÉINITIALISATION/ERREUR SYSTÈME

Si le thermomètre montre une erreur possible, vous devrez peut-être réinitialiser l'unité intérieure et de capteur extérieur.

- Retirez les piles de l'unité intérieure et de capteur extérieur.
 - Attendez au moins 10 secondes et puis remettez les piles.
 - Suivez la procédure de liaison (voir chapitre 'Installation').
- Après plusieurs secondes les l'unité intérieure et de capteur extérieur se reconnaîtront mutuellement et vous pouvez commencer à réutiliser de nouveau le thermomètre.

Si vous n'avez toujours pas de connexion ou de son, veuillez contacter le service client d'Alecto : www.alecto.nl

CARACTÉRISTIQUES

Unité intérieure :

Gamme de mesure de température intérieure : 0°C ~ +50°C temps de mesure 30 sec.

Gamme de mesure d'humidité à l'intérieur: 20% ~ 95% temps de mesure 30 sec.

Alimentation : 2x piles de 1.5V, taille AAA, alcaline

Capteur extérieur :

Capteur de température de gamme de mesure: -40°C ~ +70°C

Capteur d'humidité de gamme de mesure: 20% ~ 95%

Alimentation : 2x piles de 1.5V, taille AA, alcaline

Fréquence de transmission : 433.92MHz

Puissance Maximum : < 0 dBm

Portée : jusqu'à 30 mètres

CHANGEMENT DES PILES

Unité intérieure :

Après avoir remplacé les piles de l'unité intérieure, toutes les mémoires et paramétrages seront effacés.

Capteur extérieur :

Après avoir remplacé les piles de capteur extérieur, vous devrez la relier de nouveau avec l'unité intérieure.



Pour faire cela, suivez les instructions du chapitre 'Installation'.

Notez que le bouton "CH" a le réglage du canal souhaité.

DECLARATION DE CONFORMITE

Le soussigné, Commaxx, déclare que l'équipement radioélectrique du type Alecto WS-1330 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <http://DOC.hesdo.com/WS-1330-DOC.pdf>

BEDIENUNGSANLEITUNG



Thermometer mit kabellosen Außensensoren

Alecto®

WS-1330

EINRICHTEN

An der Inneneinheit können mehrere Funktionen angepasst werden. Die Temperaturwerte können in °C oder °F angezeigt werden. Für jedes Segment können Sie einen Alarm für maximale und minimale Werte einstellen. Wenn der Messwert über oder unter diesem eingestellten Wert liegt, ertönt der Alarm. Es gibt eine Alarmfunktion für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Alarmeinrichtung für hohe und niedrige Temperatur:

1. Mit der "CH/+" -Taste wählen Sie das gewünschte Segment aus (1, 2, 3 oder IN).
2. Halten Sie die "ALARM" -Taste für 3 Sekunden gedrückt, die Temperatur und das Symbol HI AL fangen an zu blinken.
3. Mit den "+" und "-" Tasten geben Sie den gewünschten Temperalarm ein.
4. Drücken Sie die "ALARM" -Taste für 3 Sekunden, um den Alarm zu aktivieren.
5. Drücken Sie die "ALARM" -Taste, um mit der Einrichtung des Temporalarms fortzufahren. Das Symbol LO AL fängt an zu blinken.
6. Mit den "+" und "-" Tasten geben Sie den gewünschten Temporalarm ein und folgen Sie Punkt 4, um zu aktivieren.
7. Drücken Sie die "ALARM" -Taste, um mit der Einrichtung des hohen Luftfeuchtigkeitswerts fortzufahren. Das Symbol HI AL fängt an zu blinken.
8. Mit den "+" und "-" Tasten geben Sie den gewünschten Alarm bei einem hohen Luftfeuchtigkeitswert ein und folgen Sie Punkt 4, um zu aktivieren.
9. Drücken Sie die "ALARM" -Taste, um mit der Einrichtung des niedrigen Luftfeuchtigkeitswerts fortzufahren. Das Symbol LO AL fängt an zu blinken.
10. Mit den "+" und "-" Tasten geben Sie den gewünschten Alarm bei einem niedrigen Luftfeuchtigkeitswert ein und folgen Sie Punkt 4, um zu aktivieren.
11. Drücken Sie die "ALARM" -Taste, um das Einrichtungsma zu verlassen.
12. Folgen Sie Punkt 4 erneut, um die Alarmpunkte zu deaktivieren.


Die obige Einrichtung ist für die Segmente 1, 2, 3 und IN gültig.

Einrichtung der Anzeige in °C oder °F:

Die Inneneinheit kann die Temperatur in °C oder °F anzeigen. Um dies zu ändern:

1. Halten Sie die "CF/-" -Taste für vier Sekunden gedrückt.
2. Das Display wechselt zwischen °C und °F.

ÜBERSICHT



Das Display dieses Thermometers ist in 4 Segmente unterteilt. Diese 4 Segmente sind fast identisch. 1, 2 und 3 sind für die Außensensoren und IN ist für die Daten der Inneneinheit. Die Funktionen der Inneneinheit werden nachfolgend beschrieben.

1. Funktionstaste
2. Temperaturanzeige
3. Anzeige der minimalen/maximalen Werte
4. Anzeige des Innenthermometers
5. Anzeige Außensensor 3
6. Anzeige Außensensor 2
7. Anzeige Außensensor 1
8. Display in °C oder °F
9. Trendanzeige (in 1 Stunde 1°C höher:
- nächste Periode 1°C höher oder gleich: - nächste Periode 1°C niedriger oder gleich: - in 1 Stunde um 1°C niedriger: - Temperaturschwankungen kleiner als 1°C: →)
10. Anzeige für Alarm bei hoher oder niedriger Temperatur
11. Emotion für Luftfeuchtigkeitsanzeige (Com.: 20-28°C / 40-70%: Dry: alle Temperaturen / > 70%, Wet: alle Temperaturen / < 40%)
12. Luftfeuchtigkeitsanzeige
13. Anzeige der Werte in %
14. Anzeige für Alarm bei hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit
15. Kanalanzeige (CH)
16. Temperaturanzeige
17. Symbol für Übertragungsanzeige
18. Anzeige für Einstellung des Übertragungskanals
19. Anzeige der Luftfeuchtigkeit
20. Batteriestandanzeigesymbol (in diesem Fall die Batterien austauschen)
21. Display in °C oder °F
22. "CH/+" -Taste
23. "CF/-" -Taste
24. "ALARM" -Taste
25. "C/F" -Taste
26. "CH" -Taste

BEDIENUNG

Gemessene maximale und minimale Werte:

Drücken Sie die Funktionstaste auf der Vorderseite. Das ausgewählte Segment zeigt den gemessenen maximalen Wert mit dem Symbol "MAX" am Display an (Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

In dieser Anzeige drücken Sie erneut die Funktionstaste, um den gemessenen minimalen Wert anzuzeigen. Das Symbol "MIN" wird angezeigt (Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

Drücken Sie erneut die Funktionstaste, um die aktuellen Werte anzuzeigen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

1. Mit der "CH/+" -Taste wählen Sie das gewünschte Segment aus (1, 2, 3 oder IN).
2. Jetzt drücken Sie kurz auf die "CF/-" -Taste, um das Display zwischen "MAX", "MIN" und "aktuelle" Werten umzuschalten.

Gemessene maximale und minimale Werte löschen:

Sie können die maximalen und minimalen Werte für jedes Segment separat löschen.


1. Mit der "CH/+" -Taste wählen Sie das gewünschte Segment aus (1, 2, 3 oder IN).
2. Drücken Sie kurz die "CF/-" -Taste, um den "MAX" Wert auszuwählen.
3. Halten Sie die "CF/-" -Taste gedrückt, um die maximalen Werte zu löschen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit).
4. Drücken Sie kurz die "CF/-" -Taste, um den "MIN" Wert auszuwählen.
5. Halten Sie die "CF/-" -Taste gedrückt, um die minimalen Werte zu löschen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

Die maximalen und minimalen Werte des ausgewählten Segments sind jetzt gelöscht. Um den maximalen und minimalen Wert aller Segmente zu löschen, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte für jedes Segment (1, 2, 3 und IN).

INSTALLATION

Stromversorgung der Inneneinheit:

1. Drücken Sie die Lasche des Batteriedeckels nach unten und ziehen Sie den Deckel von der Inneneinheit ab.
2. Legen Sie 2 Batterien, Typ AAA, 1,5 Volt den Markierungen im Batteriefach entsprechend ein. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
3. Bringen Sie den Batteriedeckel wieder an. Nachdem die Batterien installiert wurden, sucht die Außeneinheit für 3 Minuten nach einem nahegelegenden Außensensor. Am Display fängt das Symbol "W" für jedes Segment an zu blinken. Führen Sie die Anweisungen 4 bis 6 innerhalb von 3 Minuten durch oder lesen Sie "manuelle Registrierung".
4. Schieben Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Außensensors nach unten und entfernen ihn.
5. Legen Sie 2 Batterien, Typ AAA, 1,5 Volt den Markierungen im Batteriefach entsprechend ein. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
6. Stellen Sie den Außensensor auf den gewünschten Übertragungskanal 1, 2 oder 3 ein, indem Sie die "CH" -Taste drücken. Das Display zeigt den ausgewählten Kanal an. Während der Einstellung werden für die Registrierung Daten kurz an die Außeneinheit übertragen (siehe Übertragungsanzeigesymbol). Verwenden Sie für jeden Außensensor einen einmaligen Kanal.
7. Mit der "CF/-" -Taste zeigen Sie die Außentemperatur in °C oder °F im Display des Außensensors an.
8. Bringen Sie den Batteriedeckel wieder an.




Manuelle Registrierung:

Die Registrierung des Außensensors an der Inneneinheit kann manuell erfolgen. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Außensensoren zu registrieren.


Das Display der Inneneinheit muss im Standby sein (keine blinkenden Symbole).

1. Mit der "CH/+" -Taste wählen Sie den gewünschten Kanal aus.
2. Ein Bindestrich unter der Kanalnummer zeigt den ausgewählten Kanal an.
3. Jetzt halten Sie die "CH/+" -Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis das Empfangssymbol anfängt zu blinken.
4. Öffnen Sie das Batteriefach des Außensensors und legen Sie die Batterien ein, falls noch nicht geschehen.
5. Drücken Sie die "CH" -Taste des Außensensors, bis der gewünschte Kanal ausgewählt ist.
6. Während der Auswahl überträgt der Außensensor die Daten an die Inneneinheit.
7. Die Inneneinheit zeigt jetzt den Wert des Außensensors im Segment mit der entsprechenden Zahl an.
8. Mit der "CF/-" -Taste zeigen Sie die Außentemperatur am Display des Außensensors in °C oder °F an.
9. Bringen Sie den Batteriedeckel wieder an.




Aufstellen der Inneneinheit und des Außensensor:

Der Außensensor kann auf eine ebene Oberfläche gestellt oder mit den Aufhängeösen an einer Wand gehängt werden. Vor der Wandbefestigung überprüfen Sie zuerst, ob der Abstand zwischen dem Außensensor und der Inneneinheit für die Inneneinheit ausreicht, um das Signal vom Außensensor richtig zu empfangen.



Sie können den Tischständer verwenden, um die Inneneinheit auf eine ebene Oberfläche zu stellen oder die Aufhängeöse, um die Einheit an einer Wand zu installieren.



RESET/SYSTEMFEHLER

Wenn Thermometers einen möglichen Fehler anzeigen, müssen Sie eventuell die Inneneinheit und des Außensensor zurücksetzen.

1. Entfernen Sie die Batterien aus der Inneneinheit und des Außensensor.
2. Warten Sie mindestens 10 Sekunden und legen Sie die Batterien wieder ein.
3. Befolgen Sie den Registriervorgang (siehe Abschnitt 'Installation'). Nach einigen Sekunden haben sich Inneneinheit und des Außensensor gegenseitig identifiziert und Sie können Thermometers wieder benutzen.

Sollten Sie noch immer keine Verbindung oder Ton haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Alecto: www.alecto.nl

TECHNISCHE DATEN

Inneneinheit:

Innentemperaturmessbereich: 0°C ~ +50°C Messzeit 30 sek.

Messbereich Feuchtigkeit innenAuflösung: 20% ~ 95% Messzeit 30 sek.

- Stromversorgung: 2x 1,5 V Batterie, Größe AAA, Alkaline

Außensensor:

Messbereich Temperatursensor: -40°C ~ +70°C

Messbereich Feuchtesensor: 20% ~ 95%

- Stromversorgung: 2x 1,5 V Batterie, Größe AA, Alkaline

Sendefrequenz: 433,92 MHz

Maximale Leistung: < 0 dBm

Reichweite: Bis zu 30 Meter

BATTERIE AUSTAUSCHEN

Inneneinheit:

Nach dem Austausch der Batterien der Inneneinheit werden alle Speicher und Einstellungen gelöscht.

Außensensor:

Nach dem Austausch der Batterien der Außensensor müssen Sie diese wieder für die Inneneinheit registrieren.



Hierzu befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel „Installation“

Beachten Sie, dass die "CH" -Taste den gewünschten Kanal einstellt.

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Commaxx, dass der Funkanlagentyp Alecto WS-1330 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://DOC.hesdo.com/WS-1330-DOC.pdf>

USER GUIDE



Thermometer with wireless outdoor sensors

Alecto®

WS-1330

SETUP

Several functions on the indoor unit may be adjusted. The temperature values can be displayed in °C or °F. For each segment you may set a maximum and minimum values alert. When the measurement value is above or below this set value, the alert will sound. There's an alert function for both the temperature and the humidity.

High and low alert setup:

The same procedure applies to each segment.

1. Use the "CH/+" button to select the desired segment (1, 2, 3 or IN).
2. Press and hold the "ALERT" button for 3 seconds, the temperature and HI AL icon start flashing.
3. Use the "+" and "-" buttons to input the desired high temperature alert.
4. Press and hold the "ALERT" button for 3 seconds to activate the alarm.
5. Press the "ALERT" button to continue to the low temperature alert setup. The LO AL icon starts flashing.
6. Use the "+" and "-" buttons to input the desired low temperature alert and follow point 4 to activate.
7. Press the "ALERT" button to continue to the high humidity value setup. The HI AL icon starts flashing.
8. Use the "+" and "-" buttons to input the desired high humidity value alert and follow point 4 to activate.
9. Press the "ALERT" button to continue to the low humidity value setup. The LO AL icon starts flashing.
10. Use the "+" and "-" buttons to input the desired high humidity value alert and follow point 4 to activate.
11. Press the "ALERT" button to leave the setup menu.
12. Follow point 4 again to deactivate alarm points.

The above setup procedure applies to segments 1, 2, 3 and IN.


°C or °F display setup:

The indoor unit can display the temperature in °C or °F.

To change this;

1. Press and hold the "CF/-" button for four seconds.
2. The display will switch between °C and °F.

OVERVIEW





The display of this thermometer is divided into 4 segments. These 4 segments are nearly identical. 1, 2 and 3 are for the outdoor sensors and IN is for the data of the indoor unit. The functions of the indoor unit are described below.

1. Function button
2. Temperature display
3. Minimum/maximum values indication
4. Indoor thermometer indication
5. Outdoor sensor 3 indication
6. Outdoor sensor 2 indication
7. Outdoor sensor 1 indication
8. Display in °C or °F
9. Trend indication(in 1 hour 1°C higher:
- next period 1°C higher or equal:
- next period 1°C lower or equal:
- lower by 1°C in 1 hour: - temperatuur variatie kleiner dan 1°C:
→)
10. High or low temperature alert indication
11. Humidity display emoticon (Com:
20-28°C / 40-70%, Wet: all temperatures > 70%, Dry: all temperatures < 40%)
12. Humidity display
13. Values % indication
14. High or low humidity alert indication
15. Channel indication (CH)
16. Temperature display
17. Transmission indication icon
18. Set transmission channel display
19. Humidity display
20. Empty battery indication icon (in this case, replace the batteries)
21. Display in °C or °F
22. "CH/+" button
23. "CF/-" button
24. "ALERT" button
25. "C/F" button
26. "CH" button

INSTALLATION

Indoor unit power supply:

1. Press the tab of the battery cover downward and pull the cover off the indoor unit.
2. Insert 2 batteries, type AAA, 1.5Volt, according to the markings inside the battery compartment. Batteries are not included.
3. Replace the battery cover. As soon as the batteries are installed, the outdoor unit starts searching for any nearby outdoor sensor for 3 minutes. In the display the "W" icon starts flashing for each segment. Perform instructions 4 through 6 within 3 minutes or refer to "manual registration".
4. Slide the battery cover at the rear of the outdoor sensor downward and remove it.
5. Insert 2 batteries, type AAA, 1.5Volt, according to the markings inside the battery compartment. Batteries are not included.
6. Set the outdoor sensor to the desired transmission channel 1, 2 or 3 by pressing the "CH" button. The display will show which channel you've selected. While adjusting, data is briefly transmitted to the outdoor unit (see transmission indication icon for the registration). Use a unique channel for each outdoor sensor.
7. Use the "C/F" button to indicate the outdoor temperature in °C or °F in the display of the outdoor sensor.
8. Replace the battery cover.




Manual registration:

Starting the registration of the outdoor sensor on the indoor unit may be done manually. Follow the instructions below to manually register the outdoor sensors.


The display of the indoor unit must be on stand-by (no flashing icons).

1. Use the "CH/+" button to select the desired channel.
2. A dash underneath the channel number indicates which channel is selected.
3. Now press and hold the "CH/+" button for 3 seconds until the reception icon starts flashing.
4. Open the battery compartment of the outdoor sensor and insert the batteries if not already done so.
5. Press the "CH" button of the outdoor sensor until the desired channel is selected.
6. While selecting, the outdoor sensor transmits data to the indoor unit.
7. The indoor unit now displays the value of the outdoor sensor in the segment with the corresponding number.
8. Use the "C/F" button to have the outdoor temperature shown in °C or °F in the display of the outdoor sensor.
9. Replace the battery cover.




Indoor unit and outdoor sensor placement:

The outdoor sensor may be placed onto a flat surface or suspended from a wall by means of the suspension eyelid. Before fixing it to a wall, first check whether the distance between the outdoor sensor and indoor unit is sufficient for the indoor unit to properly receive the signal from the outdoor sensor.



You may use the table stand to place the indoor unit onto a flat surface or you may use the suspension eyelid to install the unit on a wall.



OPERATION

Maximum and minimum measured value:

Press the function button at the front. The selected segment shows the maximum measured value with the "MAX" icon in the display (temperature and humidity).

At this display press the function button again to display the minimum measured value. The "MIN" icon appears (temperature and humidity).

Press the function button again to show the actual values (temperature and humidity).

1. Use the "CH/+" button to select the desired segment (1, 2, 3 or IN).
2. Now briefly press the "CF/-" button to switch the display between the "MAX", "MIN" and "actual" values.

To delete the maximum and minimum measured values:

You may delete the maximum and minimum values for each segment separately.

1. Use the "CH/+" button to select the desired segment (1, 2, 3 or IN).
2. Briefly press the "CF/-" button to select the "MAX" value.
3. Press and hold the "CF/-" button to delete the maximum values (temperature and humidity).
4. Briefly press the "CF/-" button to select the "MIN" value.
5. Press and hold the "CF/-" button to delete the minimum values (temperature and humidity).

The maximum and minimum values of the selected segment are now deleted. To delete the maximum and minimum value of all segments, please repeat the above for each segment (1, 2, 3 and IN).

Positioning tips:

- Never place the indoor unit in direct sunlight and keep it away from heat radiating objects (lights, heaters, etc.)
- Never place the indoor unit next to large metal surfaces or heavy electrical equipment, ensuring proper reception of the radio controlled signals.
- The outdoor sensors not waterproof. Always place these sensors on a spot protected against rain and wind.
- The distance between the indoor unit and outdoor sensor should be no more than 50 meters. The transmission range can be affected by nearby devices transmitting on 433.92 MHz.
- The range also depends on obstacles. Concrete walls between the outdoor sensor and indoor unit will reduce the transmission range more than plaster walls.

Rechargeable batteries:

You can choose to use normal (alkaline) or rechargeable batteries in both the indoor unit and the outdoor sensor. However, rechargeable batteries provide a lower voltage, reducing the lifespan and accuracy of the thermometer. Rechargeable batteries must be charged using an external charger.

BATTERY REPLACEMENT

Indoor unit:

After replacing the batteries of the indoor unit, all memories and settings will be deleted.

Outdoor sensor:

After replacing the batteries of the outdoor sensor, you'll need to re-register it to the indoor unit.

To do this, follow the instructions of chapter 'Installation'.

Note that the "CH" button has the desired channel set.

RESET/SYSTEM ERROR

If the thermometer shows a possible error, you may have to reset the indoor unit and outdoor sensor.

1. Remove the batteries from the indoor unit and outdoor sensor.
2. Wait for at least 10 seconds and then replace the batteries.
3. Follow the registration procedure (see paragraph 'Installation'). After several seconds the indoor unit and outdoor sensor will have recognized each other and you can start using the thermometer again.

If you still have no connection or sound, please contact the customer service of Alecto: www.alecto.nl

SPECIFICATIONS

Indoor unit:

indoor temperature measurement range: 0°C ~ +50°C measuring time 30 sec.
measuring range humidity inside: 20% ~ 95% measuring time 30 sec.
Power supply: 2x 1.5V battery, size AAA, alkaline



Outdoor sensor:

measuring range temperature sensor: -40°C ~ +70°C
measuring range humidity sensor: 20% ~ 95%
Power supply: 2x 1.5V battery, size AA, alkaline
Transmitting frequency: 433.92 MHz
Maximum power: < 0 dBm
Range: up to 30 meters

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Commaxx declares that the radio equipment type Alecto WS-1330 is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://DOC.hesdo.com/WS-1330-DOC.pdf>

BRUKERVEILEDNING



Termometer med trådløse utendørssensorer

Alecto®

WS-1330

OPPSETT

Flere funksjoner på innendørsenheden kan justeres.

Temperaturverdiene kan vises i °C eller °F. For hvert segment kan du angi et varsel for maksimum og minimum. Varslelet høres når måleverdiene er over eller under denne innstilte verdien. Det finnes en varslingsfunksjon for både temperatur og fuktighet.

Varslingsoppsett for høy og lav:

Samme prosedyre gjelder for hvert segment.

- Bruk «CH/+»-knappen for å velge ønsket segment (1, 2, 3 eller INN).
- Trykk og hold inne «ALERT»-knappen i 3 sekunder, temperaturen og HI AL-ikonet begynner å blinke.
- Bruk «+»- og «-»-knappene for å angi ønsket høytemperaturvarsle.
- Trykk og hold inne s«ALERT»-knappen i 3 sekunder for å aktivere alarmen.*
- Trykk på «ALERT»-knappen for å fortsette til varslingsoppsettet for lav temperatur. LO AL-ikonet begynner å blinke.
- Bruk «+»- og «-»-knappene for å angi ønsket varsling for lav temperatur, og følg punkt 4 for å aktivere.
- Trykk på «ALERT»-knappen for å fortsette til oppsettet for høy luftfuktighetsverdi. HI AL-ikonet begynner å blinke.
- Bruk «+»- og «-»-knappene for å angi ønsket varsling for høy luftfuktighetsverdi, og følg punkt 4 for å aktivere.
- Trykk på «ALERT»-knappen for å fortsette til oppsettet for lav luftfuktighetsverdi. LO AL-ikonet begynner å blinke.
- Bruk «+»- og «-»-knappene for å angi ønsket varsling for høy luftfuktighetsverdi, og følg punkt 4 for å aktivere.
- Trykk på «ALERT»-knappen for å forlate oppsettmenyen.
- Følg punkt 4 igjen for å deaktivere alarmpunktene.

Oppsettprosedyren ovenfor gjelder for segmentene 1, 2, 3 og INN.


Skjermoppsett for °C eller °F:

Innendørsenheden kan vise temperaturen i °C eller °F.


For å endre dette;

- Trykk og hold inne «CF/-»-knappen i fire sekunder.
- Skjermen bytter mellom °C og °F.

OVERSIKT



INSTALLASJON



Innendørsenhets strømforsyning:


- Trykk tappen på batteridekselet nedover og trekk dekselet av innendørsenheten.
- Sett inn 2 batterier, type AAA, 1,5 volt, henhold til merkingene batterirommet. Batterier følger ikke med.
- Sett på plass batteridekselet. Når batteriene er installert, begynner utendørsenheten å søke etter en utendørsensor i nærheten i 3 minutter. På skjermen blinker «?»-ikonet for hvert segment. Utfør instruksjoner 4 til 6 innen 3 minutter eller se «manuell registrering».
- Skiv ned batteridekselet på baksiden av utendørsenheten og fjern det.
- Sett inn 2 batterier, type AAA, 1,5 volt, i henhold til merkingene i batterirommet. Batterier følger ikke med.
- Still utesensen til ønsket overføringskanal 1, 2 eller 3 ved å trykke på «CH»-knappen. Skjermen viser hvilken kanal du har valgt. Under justering overføres data kort til utendørsenheten (se ikon for overføringsindikasjon «?») for registreringen. Bruk et unikt kanalnummer for hver utendørsensor.
- Bruk «CF/-»-knappen for å velge utendørstemperaturen vist som °C eller °F på skjermen til utendørrssensoren.
- Sett på plass batteridekselet.

Manuell registrering:

Start av registrering av utendørssensoren på innendørsenheten kan gjøres manuelt. Følg instruksjonene nedenfor for å manuelt registrere utendørssensoren.

Skjermen til innendørsenheten må være i standby (ingen blinkende ikoner).

- Bruk «CH/+»-knappen for å velge ønsket kanal.
- En strek under kanalnummeret indikerer hvilken kanal som er valgt.
- Trykk og hold inne «CH/+»-knappen i 3 sekunder til mottaksikonet «?» begynner å blinke.
- Åpne batterirommet til utendørrssensoren og sett inn batteriene hvis det ikke allerede er gjort.
- Trykk på «CH»-knappen på utendørrssensoren til ønsket kanal er valgt.
- Mens du velger, sender utendørrssensoren data til innendørsenheten.
- Innendørsenheten viser nå verdien til utendørrssensoren i segmentet med tilsvarende tall.
- Bruk «CF/-»-knappen for å velge utendørstemperaturen vist som °C eller °F på skjermen til utendørrssensoren.
- Sett på plass batteridekselet.



Plassering av innendørs- og utendørssensoren:
Utendørrssensoren kan plasseres på et flatt underlag eller henges opp fra en vegg ved hjelp av opphangsøyet. For den festes til en vegg, må det først kontrolleres at avstanden mellom utendørrssensoren og innendørsenheten er tilstrekkelig til at innendørsenheten mottar signalet fra utendørrssensoren.

Du kan bruke bordstativet til å plassere innendørsenheten på en flat overflate, eller du kan bruke opphangsøyet til å montere enheten på en vegg.

TILBAKESTILL/SYSTEMFEIL

Hvis termometeret viser en mulig feil, må du kanskje tilbakestille innendørs- og utendørssensoren.

- Fjern deretter batteriene fra innendørs- og utendørssensoren.
- Vent i minst 10 sekunder og bytt deretter batteriene.
- Følg registreringsprosedyren (se kapittelet «Installasjon»). Etter flere sekunder vil innendørs- og utendørssensoren gjenkjenne hverandre, og du kan begynne å bruke termometeret igjen.

Kontakt kundeservice hos Alecto dersom du fremdeles ikke har tilkobling eller lyd: www.alecto.nl

SPESIFIKASJONER

Innendørsenhets:

Innendørstemperaturens målingsområde:

0 °C ~ +50 °C måletid 30 sek.

måleområde fuktighet ikke: 20 % ~ 95 % måletid 30 sek.

Strømforsyning: 2x 1,5 V-batteri, størrelse AA, alkaline

-40°C ~ +70 °C

måleområde fuktighetssensor: 20 % ~ 95 %

Overføringsfrekvens: 433,92 MHz

Stromforsyning: 2x 1,5 V-batteri, størrelse AA, alkaline

Maksimal effekt: < 0 dBm

Rekkevidde: opptil 30 meter



SAMSVARSERKLÆRING

Commaxx erklærer herved at radioutstyrstypen Alecto WS-1330 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullständige teksten i EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: <http://DOC.hesdo.com/ WS-1330-DOC.pdf>



CE v1.3

BRUKSANVISNING



Termometer med trådlösa utomhussensorer

Alecto®

WS-1330

INSTÄLLNING

Flera av inomhusenhets funktioner kan ställas in. Temperaturen kan visas i °C eller °F. Det går att ställa in varningarna vid högsta och lägsta värden för varje segment. När det uppmätta värdet går över eller under detta inställda värdet ljuder en varning. Det finns en varningsfunktion för både temperatur och luftfuktighet.

Inställning av varning vid högt och lågt värde:

Samma förfarande gäller för varje segment.

- Använd knappen "CH/+" för att välja önskat segment (1, 2, 3 eller IN).
- Håll knappen "ALERT" intryckt i tre sekunder. Temperaturen och ikonen HI AL börjar blinka.
- Använd knapparna "+" och "-" för att ställa in varningen vid hög temperatur.
- Håll knappen "ALERT" intryckt i tre sekunder för att aktivera alaramet.
- Tryck på knappen "ALERT" för att gå vidare och ställa in varningen vid låg temperatur. Ikonen LO AL börjar blinka.
- Använd knapparna "+" och "-" för att ställa in varningen vid låg temperatur och följ punkt 4 för att aktivera.
- Tryck på knappen "ALERT" för att gå vidare och ställa in varningen vid hög luftfuktighet. Ikonen HI AL börjar blinka.
- Använd knapparna "+" och "-" för att ställa in varningen vid hög luftfuktighet och följ punkt 4 för att aktivera.
- Tryck på knappen "ALERT" för att gå vidare och ställa in varningen vid låg luftfuktighet. Ikonen LO AL börjar blinka.
- Använd knapparna "+" och "-" för att ställa in varningen vid hög luftfuktighet och följ punkt 4 för att aktivera.
- Tryck på knappen "ALERT" för att gå ut i inställningsmenyn.
- Följ punkt 4 igen för att inaktivera alarmpunkterna.

Ovanstående inställningsförfarande gäller för segmenten 1, 2, 3 och IN.


Inställning av visning i °C eller °F:

Inomhusenheten kan visa temperaturen i °C eller °F.

Detta ändras så här:

- Håll knappen "CF/-" intryckt i fyra sekunder.
- Visningen växlar mellan °C och °F.





ÖVERSIKT



Displayen på denna termometer är indelad i fyra segment. Dessa fyra segment är nästan identiska. 1, 2 och 3 är för utomhussensörerna och IN är för inomhusenheten data. Inomhusenheten fungerar beskrivs nedan.

- Funktionsknapp
- Temperatur
- Högsta/lägsta värden
- Inomhustermometer
- Utomhussensor 3
- Utomhussensor 2
- Utomhussensor 1
- Visning i °C eller °F
- Trendvisning (1 °C högre på en timme: ↗ - nästa period 1 °C högre eller densamma: ↘ - nästa period 1 °C lägre eller densamma: ↙ - 1 °C lägre på en timme: ↘ - temperaturvariation mindre än 1 °C: →)
- Varning vid hög eller låg temperatur
- Uttryckssymbol för luftfuktighet (Normalt: 20–28 °C / 40–70 %, Fuktigt: alla temperaturer / > 70 %, Torkt: alla temperaturer / < 40 %)
- Luftfuktighet
- Värden i %
- Varning vid hög eller låg luftfuktighet
- Kanal (CH)
- Temperatur
- Överföringsikon
- Inställt överföringskanal
- Luftfuktighet
- Ikon för urladdat batteri (byt ut batterierna)
- Visning i °C eller °F
- Knappen "CH/+"
- Knappen "CH/-"
- Knappen "ALERT"
- Knappen "C/F"
- Knappen "CH"



INSTALLATION



Manuell registrering:

Att starta registreringen av utomhussensorn på inomhusenheten kan göras manuellt. Följ anvisningarna nedan för att registrera utomhussensörerna manuellt.

Inomhusenhets display måste vara i läget stand-by (inga blinkande ikoner).



- Använd knappen "CH/+" för att välja önskad kanal.
- Ett streck under kanalnumret visar vilken kanal som har valts.

- Håll knappen "CH/+" intryck i tre sekunder tills mottagningsikonen → börjar blinka.

- Öppna batterifacket på utomhussensorn och sätt i batterierna om du inte redan har gjort det.

- Tryck på knappen "CH" på utomhussensorn tills önskad kanal är vald.

- När du väljer överför utomhussensorn data till inomhusenheten.

- Inomhusenheten visar nu värdet på utomhussensorn i segmentet med motsvarande nummer.

- Använd knappen "C/F" för att visa utomhustemperaturen i °C eller °F på utomhussensorns display.

- Sätt tillbaka batteriluckan igen.

De kanaler som inte har tagit emot några data visas med streck.

Omtemperaturerna visas alltid när batterierna har satts i.

Placering av inomhusenheten och utomhussensorn:
Utomhussensorn kan placeras på ett plant underlag eller hängas upp på en vägg med hjälp av upphängningsöglan. Innan du hänger den på en vägg ska du kontrollera om avståndet mellan utomhussensorn och inomhusenheten är tillräckligt för att inomhusenheten ska kunna ta emot signalen från utomhussensorn.

Du kan använda bordsstativet för att placera inomhusenheten på ett plant underlag eller använda upphängningsöglan för att hänga enheten på en vägg.

ÅTERSTÄLLNING/SYSTEMFEL

Om termometern visar ett eventuellt fel kan du behöva återställa inomhusenheten och utomhussensorn.

- Ta ut batterierna ur inomhusenheten och utomhussensorn.
- Vänta i minst 10 sekunder och byt sedan ut batterierna.
- Följ registreringsförfarandet (se "Installation"). Efter några sekunder kommer inomhusenheten och utomhussensorn att ha identifierat varandra och du kan börja använda termometern igen.

Kontakta Alectos kundtjänst via www.alecto.nl om du fortfarande inte har någon anslutning eller något ljud.

SPECIFIKATIONER

Inomhusenheten:

mätintervall för inomhustemperatur: 0–50 °C var 30:e sekund.
mätintervall för luftfuktighet inomhus: 20–95 % var 30:e sekund

Strömförsörjning: 2 st 1,5 V-batterier, typ AAA, alkalisika

Utomhussensorn:

temperatursensorns mätintervall: -40 till +70 °C
luftfuktighetssensorns mätintervall: 20–95 %

Strömförsörjning: 2 st 1,5 V-batterier, typ AA, alkalisika

Överföringsfrekvens: 433,92 MHz

Maximal effekt: < 0 dBm

Räckvidd: upp till 30 meter

BYTA BATTERIER

Inomhusenheten:

När batterierna i inomhusenheten byts ut raderas alla minnen och inställningar.

Utomhussensorn:

När du har bytt ut batterierna i utomhussensorn måste du registrera den till inomhusenheten igen.



För att göra detta följer du anvisningarna i kapitlet "Installation".

Observera att knappen "CH" har den önskade kanalen inställd.

FÖRSÄKRA OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed deklarerar Commaxx att radioutrustningen av typ Alecto WS-1330 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://DOC.hesdo.com/WS-1330-DOC.pdf>

KÄYTTÄJÄN OPAS



Lämpömittari langattomilla ulkoantureilla

Alecto®

WS-1330

ASETUS

Sisäyksikön useita toimintoja voidaan säättää. Lämpötila-arvojen yksikkö voi olla °C tai °F. Kullekin segmentille voidaan asettaa maksimi- ja minimihälytysarvot. Kun mittausarvo ylittää tai alittaa tämän asetetun arvon, kuuluu hälytysääni. Sekä lämpötilalle että kosteudelle on olemassa hälytystoiminto.

Korkean ja matalan hälytyksen asetus:

Sama menetely koskee kaikkia segmenttejä.

1. Valitse haluamasi segmentti (1, 2, 3 tai IN) "CH/+"-painikkeella.
2. Pidä "ALERT"-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, jolloin lämpötila ja KORKEA HÄL -kuvaake alkavat vilkkuva.
3. Anna haluttu korkean lämpötilan hälytys painikkeilla "+" ja "-".
4. Aktivoi hälytys pitämällä "ALERT"-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan.
5. Jatka alhaisen lämpötilan hälytysasetusten määrittämiseen painamalla "ALERT"-painiketta. ALHAINEN HÄL -kuvaake alkaa vilkkuva.
6. Anna haluttu alhaisen lämpötilan hälytys painikkeilla "+" ja "-" ja aktivoi se kohdan 4 mukaisesti.
7. Jatka korkean kosteusarvon asetuksen "ALERT"-painiketta. KORKEA HÄL -kuvaake alkaa vilkkuva.
8. Anna haluttu korkean kosteuden hälytysarvo painikkeilla "+" ja "-" ja aktivoi se kohdan 4 mukaisesti.
9. Jatka alhaisen kosteusarvon asetuksen painamalla "ALERT"-painiketta. ALHAINEN HÄL -kuvaake alkaa vilkkuva.
10. Anna haluttu korkean kosteuden hälytysarvo painikkeilla "+" ja "-" ja aktivoi se kohdan 4 mukaisesti.
11. Poista asetusvalikosta painamalla "ALERT"-painiketta.
12. Poista hälytysten käytöstä noudatamalla kohtaa 4 uudelleen.

Yllä oleva asetusmenetely koskee segmenttejä 1, 2, 3 ja IN.


°C- tai °F-näytön asetus:

Sisäyksikön lämpötilayksikkö voi olla °C tai °F.

Muutat tämän;

1. Pitämällä painiketta "CF/-" painettuna neljän sekunnin ajan.
2. Näyttö vaihtuu °C- ja °F-yksikön välillä.

YLEISKATSaus



KÄYTÖ

Mitattu maksimi- ja minimiarvo:

Paina edessä olevaa toimintopainiketta. Valittu segmentti näyttää mitattun maksimiarvon ja näytössä näkyvä "MAX"-kuvaake (lämpötila ja kosteus).

Paina tassä näytössä toimintopainiketta uudelleen näytäksesi mitattun minimiarvon. "MIN"-kuvaake ilmestyy (lämpötila ja kosteus).

Paina toimintopainiketta uudelleen näytäksesi todelliset arvot (lämpötila ja kosteus).

tai

1. Valitse haluamasi segmentti (1, 2, 3 tai IN) "CH/+"-painikkeella.
2. Paina nyt lyhyesti painiketta "CF/-" vaihtaaksesi näytöö "MAX"-, "MIN"- ja "toddellisten" arvojen väillä.

Mittatuujen maksimi- ja minimiarvojen poistaminen:

Voit poistaa kunkin segmentin maksimi- ja minimiarvot erikseen.




1. Valitse haluamasi segmentti (1, 2, 3 tai IN) "CH/+"-painikkeella.
2. Valitse "MAX"-arvo painamalla lyhyesti painiketta "CF/-".
3. Poista maksimiarvot (lämpötila ja kosteus) pitämällä painiketta "CF/-" painettuna.
4. Valitse "MIN"-arvo painamalla lyhyesti painiketta "CF/-".
5. Poista minimiarvot (lämpötila ja kosteus) pitämällä painiketta "CF/-" painettuna.

Valitut segmentin maksimi- ja minimiarvot ovat nyt poistettu. Jos haluat poistaa kaikkien segmenttien maksimi- ja minimiarvot, toista edellä mainitut toimenpiteet kullekin segmentille (1, 2, 3 ja IN).

ASENTAMINEN

Sisäyksikön virtalähde:

1. Paina paristokotelon kannen kielekettä alaspäin ja vedä kansi pois sisäyksiköstä.
2. Aseta 2 paristoa, tyyppi AAA, 1,5 voltia, paristolokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti. Paristot eivät kuulu toimitukseen.
3. Aseta paristokotelon kanssi takaisin. Heti kun paristot on asennettu, ulkoyksikkö alkaa etsiä läheillä olevaa ulkoanturia 3 minuutin ajan. Näytössä → -kuvaake alkaa vilkkuva kunkin segmentin kohdalla. Suorita ohje 4–6 3 minuutin kulussa tai katso "manuaalin reisterointi".
4. Liu'uta ulkoyksikön takaosassa oleva paristolokeron kanssi alas ja poista se.
5. Aseta 2 paristoa, tyyppi AAA, 1,5 voltia, paristolokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti. Paristot eivät kuulu toimitukseen.
6. Aseta ulkoanturi halutulle lähetyskanavalle 1, 2 tai 3 painamalla "CH"-painiketta. Näytössä näkyy, minkä kanavan olet valinnut. Säädön aikana tiedot lähetetään hetkeksi ulkoyksikköön (katso lähetysken merkkikuva →) rekisteröitiä varten. Käytä jokaiselle ulkoanturille omaa kanavaa.
7. Käytä "CF/-"-painiketta ilmaistaksesi ulkolämpötilan °C- tai °F-arvona ulkoanturin näytössä.
8. Aseta paristokotelon kanssi takaisin.



Manuaalinen rekisteröinti:

Ulkoanturin rekisteröinnin aloittaminen sisäyksikössä voidaan tehdä manuaalisesti. Noudata alla olevia ohjeita ulkoanturien manuaalisessa rekisteröinnissä.

Sisäyksikön näytön on oltava valmiustilassa (ei vilkkuvia kuvakkeita).



1. Valitse haluamasi kanava "CH/+"-painikkeella.
2. Viiva kanavanumeron alla osoittaa, mikä kanava on valittu.

3. Pidä nyt "CH/+"-painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan, kunnes vastaanottokuva → alkaa vilkku.
4. Avaa ulkoanturin paristolokeron ja aseta paristot paikalleen, jos sitä ei ole vielä tehty.

5. Paina ulkoanturin "CH"-painiketta, kunnes haluttu kanava on valittu.
6. Valinnan aikana ulkoanturi lähetää tietoja sisäyksikköön.

7. Sisäyksikkö näyttää nyt ulkoanturin arvon segmentissä, jossa on vastaava numero.
8. Käytä "CF/-"-painiketta saadaksesi ulkolämpötilan näymään °C:n tai °F:n tarkkuudella ulkoanturin näytössä.

9. Aseta paristokotelon kanssi takaisin. Kanava, joka ei ole vastaanottanut tietoja, on merkitty viivalla. Sisälämpötila näkyy aina paristojen asettamisen jälkeen.

Sisäyksikön ja ulkoanturin sijoittaminen:

Ulkoanturi voidaan sijoittaa tasaiselle pinnalle tai ripustaa seinään ripustuslenkin avulla. Ennen kuin kiinnität seinään, tarkista ensin, onko ulkoanturi ja sisäyksikön välinen etäisyys riittävä, jotta sisäyksikkö voi vastaanottaa ulkoanturin signaalin kunnolla.

Voit asettaa sisäyksikön tasaiselle pinnalle pöytätelineen avulla tai asentaa yksikön seinään ripustuslenkin avulla.



NOLLAUS/JÄRJESTELMÄVIRHE

Jos lämpömittari näyttää mahdollista virhettä, sisäyksikkö ja ulkoanturi on ehkä nollattava.

1. Poista paristot sisäyksiköstä ja ulkoanturista.
2. Odota vähintään 10 sekuntia ja aseta sitten paristot takaisin paikalleen.

3. Noudata rekisteröintimenettelyä (katso kohta 'Asentaminen'). Muutaman sekunnin kuluttua sisäyksikkö ja ulkoanturi ovat tunnistaneet toisensa ja voit aloittaa lämpömittarin käytön uudelleen.

Jos yhteys tai ääni ei vieläkään toimi, ota yhteyttä Alecton asiakaspalveluun: www.alecto.nl

TEKNISET TIEDOT

Sisäyksikkö:

sisälämpötilan mittausalue:

0–+50 °C mittausaika 30 s.

mittausalue kosteus sisällä: 20 ~ 95 % mittausaika 30 s.

Virtalähde: 2 x 1,5 V paristoa, koko AAA, alkali

Ulkoanturi:

mittausalue lämpötila-anturi:

-40–+70 °C

mittausalue kosteusanturi: 20 ~ 95 %

Virtalähde: 2 x 1,5 V paristoa, koko AA, alkali

Lähetystajuus:

433,92 MHz

Enimmäisteho:

< 0 dBm

Toimintasäde:

korkeintaan 30 metriä

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Commaxx vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Alecto



WS-1330 täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset.

EU:n vaatimustenmukaisuusilmoituksen koko teksti

on luettavissa seuraavassa internet-osoitteessa:

<http://DOC.hesdo.com/WS-1330-DOC.pdf>

BRUGERVEJLEDNING



Termometer med trådløse udendørssensorer

Alecto®

WS-1330

OPSÆTNING

Der kan justeres flere funktioner på indendørsenheden. Temperaturen kan vises i °C eller °F. For hvert segment kan du indstille en alarm for maksimums- og minimumsværdier. Når den målte værdien er over eller under denne indstillede værdi, lyder alarmen. Der er en alarmfunktion for både temperatur og luftfugtighed.

Indstilling af alarm for høj og lav værdi:

Den samme procedure gælder for hvert segment.

- Brug knappen "CH/+" til at vælge det ønskede segment (1, 2, 3 eller IN).
- Tryk på knappen "ALERT" og hold den nede i 3 sekunder, hvorefter temperaturen og HI AL-ikonet begynder at blinke. Brug knapperne "+" og "-" til at indtaste den ønskede alarm for høj temperatur.
- Tryk på knappen "ALERT" og hold den nede i 3 sekunder for at aktivere alarman.
- Tryk på knappen "ALERT" for at fortsætte til indstillingen af alarm for lav temperatur. LO AL-ikonet begynder at blinke. Brug knapperne "+" og "-" til at indtaste den ønskede alarm for lav temperatur, og følg punkt 4 for at aktivere den.
- Tryk på knappen "ALERT" for at fortsætte til indstillingen af alarm for høj luftfugtighed. HI AL-ikonet begynder at blinke. Brug knapperne "+" og "-" til at indtaste den ønskede alarm for høj luftfugtighed, og følg punkt 4 for at aktivere den.
- Tryk på knappen "ALERT" for at fortsætte til indstillingen af alarm for lav luftfugtighed. LO AL-ikonet begynder at blinke. Brug knapperne "+" og "-" til at indtaste den ønskede alarm for høj luftfugtighed, og følg punkt 4 for at aktivere den.
- Tryk på knappen "ALERT" for at forlade indstillingssmenyen. Følg punkt 4 igen for at deaktivere alarmpunkter.

Ovenstående opsætningsprocedure gælder for segmenterne 1, 2, 3 og IN.


Opsætning af °C eller °F:

Indendørsenheden kan vise temperaturen i °C eller °F.

Sådan ændrer du dette:

- Tryk på og hold knappen "CF/-" nede i 4 sekunder.
- Displayet skifter mellem °C og °F.

OVERSIGT



Displayet på dette termometer er opdelt i 4 segmenter. Disse 4 segmenter er næsten identiske. 1, 2 og 3 er for udendørssensorerne, og IN er for dataene fra indendørsenheden. Indendørsenheden fungerer et beskrevet nedenfor.

- Funktionsknap
- Temperaturvisning
- Angivelse af minimums-/ maksimumsværdier
- Angivelse af indendørs termometer
- Angivelse af udendørsensor 3
- Angivelse af udendørsensor 2
- Angivelse af udendørsensor 1
- Visning i °C eller °F
- Tendensangivelse (i 1 time ved 1 °C højere: ↗ - næste periode på 1 °C højere eller det samme: ↗ - næste periode 1 °C lavere eller det samme: ↘ - 1 °C lavere i 1 time: ↘ - temperaturudsving på mindre end 1 °C: →)
- Advarselsindikation for høj eller lav temperatur
- Visning af luftfugtighed (Alm.: 20-28 °C/40-70 %, Våd: alle temperaturer/>70 %, Tør: alle temperaturer/<40 %)
- Visning af luftfugtighed
- Værde i %
- Advarselsindikation for høj eller lav luftfugtighed
- Kanalangivelse (CH)
- Temperaturvisning
- Ikon for transmissionsangivelse
- Visning af indstillet transmissionskanal
- Visning af luftfugtighed
- Tomme batterier (i dette tilfælde skal du udskifte batteriene)
- Visning i °C eller °F
- Knappen "CH/+"
- Knappen "CF/-"
- Knappen "ALERT"
- Knappen "C/F"
- Knappen "CH"

BETJENING

Målte maksimums- og minimumsværdier:

Tryk på funktionsknappen på forsiden. Det valgte segment viser den maksimale målte værdi med ikonet "MAX" i displayet (temperatur og luftfugtighed).

På dette display skal du trykke på funktionsknappen igen for at få vist den mindste målte værdi. Ikonet "MIN" vises (temperatur og luftfugtighed).

Tryk på funktionsknappen igen for at få vist de faktiske værdier (temperatur og luftfugtighed).

eller

- Brug knappen "CH/+" til at vælge det ønskede segment (1, 2, 3 eller IN).
- Tryk nu kort på knappen "CF/-" for at skifte mellem displayet mellem "MAX", "MIN" og "faktiske" værdier.

Sådan sletter du de målte maksimums- og minimumsværdier:

Du kan slette maksimums- og minimumsværdierne for hvert segment for sig.



- Brug knappen "CH/+" til at vælge det ønskede segment (1, 2, 3 eller IN).
- Tryk kort på knappen "CF/-" for at vælge "MAX"-værdien.
- Tryk på knappen "CF/-" og hold den nede for at slette de maksimumsværdierne (temperatur og luftfugtighed).
- Tryk på knappen "CF/-" for at vælge "MIN"-værdien.
- Tryk på knappen "CF/-" og hold den nede for at slette minimumsværdierne (temperatur og luftfugtighed).

Maksimums- og minimumsværdierne for det valgte segment er nu slettet. Hvis du vil slette maksimums- og minimumsværdien for alle segmenter, skal du gentage ovenstående for hvert segment (1, 2, 3 og IN).

INSTALLATION

Strømforsyning til indendørsenhed:

- Tryk fanen på batteridækslet nedad, og træk dækslet af indendørsenheden.
- Indsæt 2 batterier, type AAA, 1,5 Volt, i overensstemmelse med markeringerne inde i batterirummet. Batterierne medfølger ikke.
- Sæt batteridækslet på igen. Så snart batterierne er sat i, begynder udendørsenheden at søge efter en udendørsensor i nærheden i 3 minutter. På displayet begynder ikonet → at blinke for hvert segment. Udfør instruktion 4 til 6 inden for 3 minutter, eller se "manuel registrering".
- Skub batteridækslet på bagsiden af udendørsenheden udad, og fjern det.
- Indsæt 2 batterier, type AAA, 1,5 Volt, i overensstemmelse med markeringerne inde i batterirummet. Batterierne medfølger ikke.
- Indstil udendørsensoren til den ønskede transmissionskanal 1, 2 eller 3 ved at trykke på knappen "CH". Displayet viser, hvilken kanal du har valgt. Mens den justeres, overføres data kortvarigt til indendørsenheden (se ikonet ☰ for transmissionsindikation) til registrering. Brug en unik kanal for hver udendørsensor.
- Brug knappen "C/F" til at angive udendørstemperaturen i °C eller °F på displayet for udendørsensoren.
- Sæt batteridækslet på igen.



Manuel registrering:

Registreringen af udendørsensoren på indendørsenheden kan startes manuelt. Følg nedenstående vejledning for at registrere udendørsensorerne manuelt.

Displayet på indendørsenheden skal være på standby (ingen blinkende ikoner).




- Brug knappen "CH/+" til at vælge den ønskede kanal.
- En streg under kanalnummeret angiver, hvilken kanal der er valgt.
- Tryk nu på knappen "CH/+" i 3 sekunder, indtil modtagelsesikonet → begynder at blinke.
- Åbn batterirummet på udendørsensoren, og sæt batterierne i, hvis det ikke allerede er gjort.
- Tryk på knappen "CH" på udendørsensoren, indtil den ønskede kanal er valgt.
- Mens der vælges, overfører udendørsensoren data til indendørsenheden.
- Indendørsenheden viser nu værdien fra udendørsensoren i segmentet med det tilsvarende nummer.
- Brug knappen "C/F" til at vise udendørstemperaturen i °C eller °F på displayet for udendørsensoren.
- Sæt batteridækslet på igen.

Den kanal, der ikke har modtaget data, er angivet med streger. Indendørstemperaturen vises altid, når batterierne er sat i.

Placering af indendørsenhed og udendørsensor:

Udendørsensoren kan placeres på en flad overflade eller hænges op fra en væg ved hjælp af ophængningskrogen. Før du fastgør den på en væg, skal du først kontrollere, om afstanden mellem udendørsensoren og indendørsenheden er tilstrækkelig til, at indendørsenheden kan modtage signaler fra udendørsensoren korrekt.



Du kan bruge bordstativet til at placere indendørsenheden på en flad overflade, eller du kan bruge ophængningskrogen til at montere enheden på en væg.

NULSTILLING/SYSTEMFEJL

Hvis termometeret viser en mulig fejl, skal du muligvis nulstille indendørs- og udendørsensoren.

- Fjern batterierne fra indendørsenheden og udendørsensoren.
- Vent i mindst 10 sekunder, og sæt derefter batterierne i igen.
- Følg registreringsproceduren (se afsnittet "Installation"). Efter nogle sekunder har indendørsenheden og udendørsensoren genkendt hinanden, og du kan begynde at bruge termometeret igen.

Hvis du stadig ikke har nogen forbindelse eller lyd, skal du kontakte Alecto: www.alecto.no

SPECIFIKATIONER

Indendørsenhed:

måleområde for indendørs temperatur: 0°C - +50°C måletid 30 sek. måleområde for luftfugtighed indenfor: 20 % ~ 95 % måletid 30 sek.

Strømforsyning: 2x 1,5 V batteri, størrelse AAA, alkaliske

Udendørsensor:

måleområde for temperatursensor: -40°C - +70°C måleområde for luftfugtighedsensor: 20 % - 95 %

Strømforsyning: 2x 1,5 V batteri, størrelse AA, alkaliske

Transmissionsfrekvens: 433,92 MHz

Maks. effekt: < 0 dBm

Område: op til 30 meter

OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

Herved erklærer Commaxx, at radioudstyr af typen Alecto WS-1330 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelsesklaeringen kan ses på følgende internetadresse: <http://DOC.hesdo.com/WS-1330-DOC.pdf>



CE v1.3